

Schadensfälle bei **Biogasanlagen** in den letzten 10 Jahren

Jahr	Ort (Frage 2)	Schäden (Frage 2)	Maßnahmen (Frage 3)	Forderungen an Betreiber (Frage 4)
2006	Westertimke	Gewässerverunreinigung über eine Rohrleitung im „Wellbach“ bzw. der Wörpe“	Unterbindung der Einleitung	Sickersaftsammelbehälter mit mind. 16 m ³ herstellen. Erstellung eines Entwässerungskonzeptes mit entspr. baulichen Anlagen.
2007	Schwitschen	Boden- und Gewässerverunreinigung	Bodenaustausch Gewässersanierung (Schlammentfernung)	Neubau einer Siloplatte mit Sickerwasserauffanggrube Teilweise Neuversiegelung des Substrateintragbereiches
2007	Drögenbostel	Bodenverunreinigung	Bodenaustausch	Aufkantungen der Siloplatte neu gestalten
2007	Lauenbrück	Boden- und Gewässerverunreinigung	Bodenaustausch, GW Untersuchung mit anschl. GW Sanierung	Abschaffen der Versickerung Mitteilung und Übergabe an GAA als zust. VAWS-Überwachungsbehörde
2007	Schwitschen	Bodenverunreinigung	Bodenabtrag von den verunreinigten Flächen.	Errichtung weiterer Silagelagerflächen und Lageranlagen für Silagesickersaft bzw. verunreinigtes Niederschlagswasser. Änderungen im Betrieb.
2008	Rotenburg	Gewässerverunreinigung	Absaugen und Auskoffern.	Änderungen im Betrieb, z.B. Niederschlagswasser aus dem Bereich um Feststoffeintrag nicht einleiten.
2008	Rotenburg	Gewässerverunreinigung	Absaugen und Auskoffern.	Änderung der Betriebsweise der Fahrsiloanlagen. Umgehende Installation der vorgeschriebenen Alarmanlage im Sammelschacht. Bauliche Veränderungen.

Jahr	Ort (Frage 2)	Schäden (Frage 2)	Maßnahmen (Frage 3)	Forderungen an Betreiber (Frage 4)
2008	Unterstedt	Bodenverunreinigung	Auskoffern unter gutachterlicher Begleitung.	Bauliche Veränderungen an der Siloplatte, Verlegung einer Versickerungsmulde. Änderung der Betriebsweise der Fahrsiloanlagen.
2008	Wilstedt	Nicht ordnungsgemäß abgedichteter Bodenablauf von der Siloplatte der BGA. Verunreinigtes Niederschlagswasser gelang über das RRB in ein Gewässer III. Ordnung	Abpumpen des verunreinigten Wassers aus dem RRB Untersuchung des Beckens (Boden/GW) mit gutachterlicher Begleitung	
2008	Sottrum	Boden- und Gewässerverunreinigung	Bodenaustausch mit gutachterlicher Begleitung Untersagung der Einleitung aus RRB in Gewässer III. Ordnung Mehrmaliges Abpumpen des Regenrückhaltebeckens	
2009	Schwitschen	Bodenverunreinigung	Bodenaustausch	Aufkantungen der Siloplatte neu gestalten
2010	Hellwege	Verunreinigung einer Sickermulde	Bodenaustausch mit gutachterlicher Begleitung	Muldensystem abschaffen, Oberflächenwasser der Siloplatte direkt in Anlage
2010	Kirchwalsede	Boden- und Gewässerverunreinigung	Absaugen und Auskoffern aus den Gräben. Bodenabtrag und Sanierung unter gutachterlicher Begleitung.	Niederschlagswasser aus dem Bereich um Feststoffeintrag nicht einleiten. Umfangreiche bauliche und betriebliche Änderungen.
2011	Scheeßel	Bodenverunreinigung	Bodenaustausch mit gutachterlicher Begleitung	Neuplanung der Oberflächenentwässerung Oberflächenwasser der Siloplatte direkt in Anlage

Jahr	Ort (Frage 2)	Schäden (Frage 2)	Maßnahmen (Frage 3)	Forderungen an Betreiber (Frage 4)
2011	Hassel	Verunreinigung einer Sickermulde	Bodenaustausch mit gutachterlicher Begleitung	Mitteilung an GAA als zust. VAWS-Überwachungsbehörde
2011	Veerse	Boden- und Gewässerverunreinigung und Verunreinigung der Veerseniederung	Untersagung der Einleitung, Anordnung von baulichen Maßnahmen, Bodenaustausch mit gutachterlicher Begleitung	Neuplanung der gesamten Oberflächenentwässerung (Oberflächenwasser der Siloplatte direkt in Anlage)
2011	Bötersen	Boden-, Grundwasser- und Gewässerverunreinigung	Bodenaustausch und Gewässersanierung mit gutachterlicher Begleitung Errichtung von Brunnen zum Fassen von verunreinigtem Grundwasser Bau eines Pufferbeckens für verunreinigtes Niederschlagswasser Teilweise Sanierung der Siloplatte (z.B. Aufkantungen)	Mitteilung an GAA als zust. VAWS-Überwachungsbehörde, Neuplanung der gesamten Oberflächenentwässerung, (Oberflächenwasser der Siloplatte direkt in Anlage)
2011	Sottrum	Boden- und Gewässerverunreinigung	Bodenaustausch mit gutachterlicher Begleitung Untersagung der Einleitung aus RRB in Gewässer III. Ordnung Mehrmaliges Abpumpen des Regenrückhaltebeckens	Mitteilung an GAA als zust. VAWS-Überwachungsbehörde
2011	Lauenbrück	Gewässerverunreinigung	Unterbinden der Einleitung in den Schmutzwasserkanal und Kieranlage Lauenbrück	
2011	Süderwalsede	Bodenverunreinigung	Auskofferung und Unterbindung der weiteren unkontrollierten Abschwemmung von der Siloplatte	
2011	Tarmstedt	Gewässerverunreinigung des „Bahndammgrabens“ über ein RRB durch nicht verschlossene Sickersaftsammelleitung.	Einleitung untersagt, abpumpen des RRB, sanieren der Beckensohle	Alarmanlage installieren, Drosselbauwerk einbauen