

**Schadensfälle bei Güllebehältern 2012**

<b>Jahr</b>	<b>Ort</b>	<b>Schäden</b>	<b>Maßnahmen</b>	<b>Forderungen an Betreiber</b>
2012	Badenstedt	Absperrschieber an Güllebehälter abgebrochen bei Gülleentnahme. Mindestens 100 cbm Gülle in die Bade abgeflossen.	Vollständige Entleerung und Reinigung des Behälters,	Nachrüstung des Behälters erforderlich